



# HJORTEVEJ STRAND



**P** **Parkeringsplads**  
Car park  
Parkplatz

 **Prøvetagningspunkt**  
Sampling point  
Test punkt

**K095** **Strandnummerskilt**  
SOS 112 Beachnumber  
Strandnummer

Badevandsprofil	
Beliggenhed og udbredelse	For enden af Hjortevej, som har forbindelse til Gammel Kulhusvej. Sydlige del af Kulhuse, Jægerspris
Kontrolovervågning	Station nr. 151 (5 prøver/badesæson)
Badevandskvalitet	Udmærket (klassificering: 1. ringe, 2. tilfredsstillende, 3. god og 4. udmærket)

Beskrivelse af vandet og bundforhold	
Fysiske forhold	
Hydrologiske forhold	Strømretning i vindens retning
Morfologiske forhold	Sandbund, lavvandet, så man skal langt ud (børnevenligt).
Salinitet	Brakvand (1 – 2 %)
Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)	Lav risiko. Kan forekomme i sjældne tilfælde ved flere dages stille varmt vejr
Opblomstring af makroalger og /eller fytoplankton	Lav risiko. Der kan dog forekomme tang.

Liste over mulige forureningskilder og vurdering af disse	
Mulige forureningskilder	Ved meget kraftige regnskyl, kan forekomme en vis påvirkning fra spildevand. Forureningens varighed vil afhænge af størrelsen og af strøm- og vindforhold. (Op til 3 dage efter hændelsen)
Opland og bagland	Sommerhusområde
Varsling af forringet badevandskvalitet	Scan QR-kode / <a href="http://www.frederikssund.dk/oplevel-frederikssund/badevandskvalitet">www.frederikssund.dk/oplevel-frederikssund/badevandskvalitet</a>

Beskrivelse af stranden og faciliteter	
Fysiske forhold	300 m lang strand med grønt opholdsareal med få træer/buske
Badebro	Ja
Livredder	Nej
Handicapfaciliteter	Nej
P-pladser	Ja
Toiletter	Nej
Andre faciliteter	
Andet	

Yderligere information	
Kontakt	Frederikssund Kommune, Natur og Miljø Telefon: 47 35 10 00
Hjemmeside	<a href="http://www.frederikssund.dk/oplevel-frederikssund/badevandskvalitet">www.frederikssund.dk/oplevel-frederikssund/badevandskvalitet</a>
	